一、 改善項目：原有磁磚打除、正面外牆抿石子、新建洗手台

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
說明：男女合廁缺乏隱密空間	說明：原隔間打除運棄	說明：新建洗手台完工
說明：男女合廁缺乏隱密空間	說明：新建造型牆	說明：新建洗手台完工

二、 改善項目：原隔間拆除、原磁磚打除運棄、衛生設備安裝、浴廁隔屏安裝

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
說明：男女合廁缺乏隱密空間	說明：衛生設備安裝	說明：浴廁隔屏安裝完成
說明：浴廁隔屏拆裝	說明：衛生設備安裝	說明：浴廁隔屏安裝完成

三、 改善項目：新建造型牆、小便斗管牆、燈具安裝

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
說明：小便斗管牆施工前，老舊不堪使用	說明：小便斗管牆及新建造型牆施工中	說明：小便斗管牆及新建造型牆施工完成
		
說明：小便斗管牆及新建造型牆施工中	說明：小便斗管牆及新建造型牆施工中	說明：殘障廁所完工